

Destinataire :

Mairie de SOLAIZE
47 Place de la Mairie
69360 SOLAIZE

**DIAGNOSTIC DU PLOMB DANS LES REVETEMENTS
AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION**

Désignation du bien	: Eglise Saint Sylvestre Place de la Mairie 69360 SOLAIZE
Description de l'ensemble immobilier dont fait partie le bien	: « Sans objet »
Propriétaire et donneur d'ordre	: MAIRIE DE SOLAIZE 47 Place de la Mairie 69360 SOLAIZE
Référentiel	: ♦ Articles L.4121-1 à 5, L.4531-1 et R. 4412-59 à 65 du code du travail ♦ Seuil de concentration de plomb défini par l'arrêté du 25 avril 2006 : Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures ♦ Guide INRS ED 909 : Intervention sur les peintures contenant du plomb - Prévention des risques professionnels.
Date de la visite	: 21/11/2011
Date d'émission du rapport	: 13/12/2011
Diagnostiqueur	: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification de personnes, situé à BAGNEUX. Certification n° 424-170407-92-120 délivrée le 20/12/2007
Description de l'analyseur de plomb	: Modèle : NITON XLP 300 Numéro de série : 17861 Date de chargement de la source : 01/04/2011 Nature du radionucléide : Cadmium 109 Activité à la date du chargement de la source : 370 MBq
Assurance professionnelle	: Responsabilité civile entreprise n° XFR0060527LI Compagnie d'assurances : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Nombre total de pages	: 4

Diagnostiqueur
Sandrine BADEREDDINE

Ce rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

N° dossier : 11-11-011356



SOMMAIRE

1.	CONCLUSIONS	3
1.1	Plomb	3
2.	CONDITIONS DE REALISATION	3
2.1	Locaux visités et non visités	3
3.	RESULTATS	3
4.	PLANS / CROQUIS	3



1. CONCLUSIONS

1.1 Plomb

Le diagnostic a révélé la présence de revêtements contenant du plomb.

2. CONDITIONS DE REALISATION

2.1 Locaux visités et non visités

L'ensemble des locaux a été visité.

L'ensemble des supports et des revêtements a fait l'objet de mesures.

Seuls les revêtements positifs sont retranscrits dans le présent rapport.

3. RESULTATS

° **Eléments recouverts d'une peinture contenant du plomb** (*visible en rouge dans le croquis*) :

Portes :	Porte en bois de la sacristie donnant dans l'église, concentration moyenne 2,2 mg/cm ²
	Porte en bois du local électrique, concentration moyenne 1,9 mg/cm ²
	Porte en bois du placard se trouvant en face de la chaufferie, concentration moyenne 3,6 mg/cm ²

4. PLANS / CROQUIS

1 page faisant l'objet d'une pagination indépendante

